

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «27» августа 2020 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанокопская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г. В. Алисова, с.Песчанокопское ул. Имени Г.В.Алисова д.№7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	4	К зданию примыкает пешеходная дорожка	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1,2,3	Пешеходные пути движения асфальт, - нескользящие, шириной более 3 м. Уклоны пешеходных дорожек не превышают 5%.	ДП-В		
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	5	Адаптирована	ДП-И (О, С, Г, У)	-	-

1.4	Пандус (наружный)	есть	-	6	Пандус соответствует ГОСТу	ДП-В	.	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	27	Не предусмотрено.	ДП-В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДП-В	-	1,2,3	
Автостоянка и парковка	ВНД	-	27	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей»

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 01 от «27» августа 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанокопская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г. В. Алисова, с.Песчанокопское ул. Имени Г.В.Алисова д.№7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	5,6	Адаптирована	ДП-И (О, С, Г, У)		
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	7,8	Пандус соответствует ГОСТу	ДП-В		

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6,10	Адаптирована	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9,10	Двухстворчатая дверь 1500м. Соответствует ГОСТу	ДП-В		
2.5	Тамбур	есть	-	11	Соответствует ГОСТу	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Лестница (наружная)	ДП-И (О, С, Г, У)	-	5,6	
Пандус (наружный)	ДП-В	-	7,8	
Входная площадка (перед дверью)	ДП-В	-	6,10	
Дверь (входная)	ДП-В	-	9,10	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанокопская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г. В. Алисова, с.Песчанокопское ул. Имени Г.В.Алисова д.№7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	12,13	Зона ожидания адаптирована не для всех групп МГН	ДЧ-И (к, О, С, Г, У)	Произвести нанесение тактильной рельефной разметки --	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	14,15	Доступна частично,	ДП-И (О, С, Г, У)		

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Монтаж пандуса не возможен.	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		Монтаж лифта не возможен.	-	-	-
3.5	Двери	есть	-	-	Адаптированы	ДП-В	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	14,15,16,17	Адаптированы частично	ДП-В	Произвести нанесение тактильной рельефной разметки -	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДУ	14,15,16,17		

				Произвести нанесение тактильной рельефной разметки
--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо произвести нанесение тактильной рельефной разметки

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанокопская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г. В. Алисова, с.Песчанокопское ул. Имени Г.В.Алисова д.№7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	20,21,22,23,24	Адаптирована не для всех групп МГН	ДП-и (К,О, Г,)	Произвести нанесение тактильной рельефной разметки -	Ремонт текущий.

4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	7,8,9, 10	Адаптирована не для всех групп МГН	ДП-В	Произвести нанесение тактильной рельефной разметки -	Ремонт текущий.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (К,О, Г,)	-	20,21,22,23,24	Ремонт текущий.
-------------------------------	-----------------------	---	----------------	-----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанокопская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г. В. Алисова, с.Песчанокопское ул. Имени Г.В.Алисова д.№7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	25,26	Адаптирована для всех групп МГН	ДП-В		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	11,12	адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-В			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ____.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанокопская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г. В. Алисова, с.Песчанокопское ул. Имени Г.В.Алисова д.№7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.	Ремонт текущий

6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Визуальные средства	ДУ	-		Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий. Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.
Акустические средства	ВНД	-	-	Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.
Тактильные средства	ДУ	-		Ремонт текущий.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств–СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».